

INFORME ACTIVIDADES PERSONAL HONORARIOS

IDENTIFICACIÓN DEL INFORME	
LUGAR Y FECHA	ANCUD, 31 DE DICIEMBRE DE 2024
N°	INFORME N°3 DE 3
PERIODO	01 DE DICIEMBREAL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL FUNCIONARIO	
NOMBRE	PAULINA ALEJANDRA HERNÁNDEZ OYARZO
RUT	[REDACTED]

IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO	
PROGRAMA	PROGRAMA SOCIAL DE SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
COMPONENTE	ASISTENCIA TÉCNICA
SITIO PATRIMONIO MUNDIAL	SITIO DE PATRIMONIO MUNDIAL IGLESIAS DE CHILOÉ
TIPO CONTRATACIÓN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS POR PRODUCTOS
FUNCIÓN	<p>El profesional deberá:</p> <ul style="list-style-type: none">Realizar un diagnóstico basado en las necesidades expuestas por las comunidades, que considere las áreas críticas de las iglesias y elaborar un plan de acción preventivo.Diseñar una cartera de proyectos de conservación y obtener las aprobaciones legales por parte del CMN.Coordinar la efectiva ejecución de las intervenciones preventivas en colaboración con las comunidades y evaluar su efectividad.
MEDIO DE VERIFICACIÓN	<p>INFORME 3 (ENTREGA 21.12.2024)</p> <p>Informe de la Asistencia Técnica, que describan el estado de avance de los productos contratados y sus anexos. Se entregarán 3 informes, uno por mes, además de un Informe Final que contendrá todos los productos contratados y sus anexos correspondientes.</p>
VIGENCIA DEL CONVENIO	DESDE EL 01.10.2024 HASTA EL 31.12.2024
MONTO TOTAL CONVENIO	\$3.000.000.-
LUGAR DE DESEMPEÑO	PARTICULAR
MONTO PRESENTE	\$1.000.000.-

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural

ESTADO PAGO	
--------------------	--

PRODUCTOS O SERVICIOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO	
<p>INFORME 3 INFORME EJECUTIVO QUE INCLUYE EL AVANCE DE LOS SIGUIENTES ÍTEMS:</p> <ol style="list-style-type: none">Iglesia de Quinchao (anexo 2)<ul style="list-style-type: none">- Reparación piso del pórtico y reposición rampa: considera el desarrollo del proyecto e ingreso al CMN.Iglesia de Chelín (anexo 3)<ul style="list-style-type: none">- Reposición cerco: considera el desarrollo del proyecto e ingreso al CMN.	<p>INFORME Y ANEXOS</p>

- Reparación piso del pórtico y reposición rampa: considera el desarrollo del proyecto e ingreso al CMN.


- Reposición cerco: considera el desarrollo del proyecto e ingreso al CMN.

**Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio**

Servicio Nacional del
Patrimonio Cultural


NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA EL INFORME

PAULINA HERNÁNDEZ OYARZO
ARQUITECTA



**NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIA CENTRO NACIONAL DE SITIOS DE PATRIMONIO MUNDIAL
QUE REvisa Y DA EL V°B° AL PRESENTE INFORME**

CLAUDIA PRADO BERLIEN
COORDINADORA



Fecha: 27-12-2024